

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 24℃ / 12℃

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别支架擦伤切口处未做防腐处理 2. 电话屋顶施工垃圾未清理		处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 擦伤切口处必须做防腐处理 3. 施工垃圾必须及时清理
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏电站整改校核 2. 现场施工人员 10 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李云	
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建