

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 19 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 17℃/20℃

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套 2. 个别施工人员未戴安全帽。 处理措施: 1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆敷设人员须戴防护手套。 3. 施工人员必须戴安全帽。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 江雁管道厂更换企业输出电缆 2. 现场施工人员 10 人。
其 它 事 项	检测人员进场检测。	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

