

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 25 日

星期: 日

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 20/11℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现状与计划对比: 1. 个别厂房屋顶接地焊接 未做防腐处理. 2. 厂房屋顶接地焊接必须 做防腐处理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 厂房屋顶接地焊接必须 做防腐处理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 电路整改清理 2. 施工人员10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 云
记录人: 李 云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建