

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 14 日

天气: 多云

气温:

星期: 三
工程名称: 浙江博创新材料有限公司 100MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查博创支架. 组件安装情况. 发现以下 几个问题: ① 部分支架曝晒 未做防晒 ② 组件固定质量. 不平整 ③ 水泥基座出现开裂. 麻面 ④ 支架出现生锈现象. 2. 下发关于施工质量通知单 ZHJL-HNVC20180814		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江博 创新材 有限公司	未进行施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李进德, 黄哲凡	
记录人: 李进德		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	