

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大华府联建项目一期			
日期	2018年10月24日	星期	五
气候		晴	气温 15-25°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 3#楼变基上出格地板焊接 2. 3#楼变基上出底板钢筋绑扎 3. 3#楼变基上出钢筋绑扎		
检查发现的问题	监理单位对施工现状进行检查发现 施工队对3#楼变基上出底板钢筋绑扎时 钢筋间距未达到规范要求		
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队现场立即整改 并整改到位后施工队人员按图施工		
协调内容及其他	现场巡查, 未发现重大安全隐患		
记录人	任远成	总监签阅	任远成

