

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大华府二期工程 4#楼 电气工程 - 2楼

日期	2019年 12月 23日 星期一	气候	阴	气温	-2-5°
监理人员动态:	任达威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工21号20人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 2#楼4楼电气工程 14号电气工程 2. 2#、6#楼电气工程 逆变器 12号电气工程 3. 4#、5#楼电气工程 电缆桥架安装, 电缆桥架敷设				
检查发现的问题	监理1号对施工21号现场进行检查发现: 电缆桥架安装时存在个别支架 未安装到位				
处理措施、意见、结果	监理1号要求施工21号现场立即 整改并检查已整改到位确保工程质量				
协调内容及其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任达威	总监签阅	黄有明		



扫描全能王 创建