

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3月 30日 星期	气候	二	多云	气温	7-16°
监理人员动态： 任远盛				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 施工2人1人						
施工机械动态：						
施工部位 施工进度情况	1. 3#、4#、8#屋顶光伏区电缆桥架盖板安装 2. 6#、7#、8#屋顶光伏区格栅通桥架安装 3. 8#屋顶光伏区墙改柱管搬运摆放					
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现 格栅通桥架施工过程中存在个别区域 倾斜现象，不能达到较佳的紧固					
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员进行整改，确保工程 质量，对存在倾斜问题的区域进行拆除 进行二次固定					
协调内容及其他	现场巡查，未发现重大安全隐患					
记录人		任远盛		总监签阅		杨会明



扫描全能王 创建