

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月24日 星期三	气候	晴	气温	8-14℃
材料进场、取样见证、合格情况:					
监理人员动态:	2人				
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	南区前连系梁浇筑完成、接地焊接完成、北区寺型基入土、古塔吊运、和连系梁浇筑完成				
检查发现的问题	北区前连系梁发现北区和连系梁浇筑时钢筋发现缺少Φ12@150钢筋。 北区古塔吊运时钢丝绳尖端着地易破坏保护层。 前连系梁块尺寸不符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	以上问题已通知施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张	总监签阅			

