

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月17日 星期五	气候	晴	气温	18~31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	此区电缆支架防腐施工。				
检查发现的问题	巡视检查发现此区初制舱底舱个别部位生锈。				
处理措施、意见、结果	已要求施工队进行防腐施工。 巡视检查发现安全隐患，无安全隐患。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	李元龙		

