

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海吉星3.5mm厚板光伏产业园

日期	2019年5月9日 星期四	气候	多	气温	12-25℃
----	---------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 吊车1辆	材料进场、取样见证、合格情况: 夹板 2=60 300x65件 胶垫 2=60 300x7件 旱轨 1=60 448根
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

施工部位进度情况: 1) 井槽条加固, 水果区电缆沟埋管
局部回填

检查发现的问题: 现场巡检, 陪同业主(西秦)片区负责人王总对现场安全、质量进行检查, 主要问题: 1. 安全防护不到位, 2. 进度较慢。

处理措施、意见、结果: 召开工地例会, 对问题进行整改

协调内容或其他:

记录人: 张斌 总监签阅: 徐耀生

工程: _____
 日期: _____
 监理: _____
 施工: _____
 施工: _____
 施工部位进度情况: _____
 检查发现的问题: _____
 处理措施、意见、结果: _____
 协调内容或其他: _____