

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠海晏路3.5kV老旧线路改造项目

日期	2019年8月17日星期六	气候	晴	气温	24-32℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员4人				
施工机械动态:	切割机、小型工具				
施工部位进度情况	北半区线路改造、消缺。				
检查发现的问题	场区巡检, 存在问题: 1. 施工垃圾未全部清理。 2. 屋顶临时防护未实施。				
处理措施、意见、结果	1. 要求立即整改前, 垃圾全部清理。 2. 利用施工间隙之际, 尽快将屋顶临时防护做好。				
协调内容或其他					
记录人	张亚东	总监签阅	徐耀光		