

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居产业园4号光伏发电项目一期-临潼

日期	2018年5月8日星期三	气候	阴	气温	13-23°
监理人员动态: 任远威 施工方人员动态: 施工现场9人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	1. 7#屋面电缆桥架敷设与安装 2. 7#屋面镀锌接地扁铁敷设与焊接 3. 7#屋面汇流箱安装 4. 1#屋面光伏支架、檩条安装				
检查发现的问题	监理次日对施工现场进行巡查发现 镀锌接地扁铁焊接过程中存在施工 过程中未配备灭火器				
处理措施、意见、结果	监理次日要求施工人员进行现场整改。 屋面光伏区焊接过程中必须配备 灭火器等消防措施				
协调内容或其他	1. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患 2. 下午临潼厂负责人对7#屋面进行检查, 并提出意见, 要求施工人员在施工过程中确保安全。				
记录人	任远威	总监签阅	李宇明		

