

监 理 日 志

工程名称: 烟台台站阳分分布式光伏发电项目

日期	2019年6月18日 星期二	气候	阴转阵雨	气温	20℃/32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工 部位 进度 情况	今日调度验收, 肯定项目施工质量, 个别问题须整改.				
检查 发现 的问 题	1. 一、二次电缆沟电缆放置不规范. 2. 需去除外网后台服务器. 3. 监控后台系统不完善. 4. 并网柜刀闸与验收标准不符 5. 个别通迅柜接地不规范.				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 重新整理电缆, 2. 拆除外网服务器 3. 关闭不需要的服务与进程. 4. 与设备沟通, 并网柜刀闸达到验收标准. 5. 完善通迅柜接地. 6. 整改中				
协调 内容 或其 他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		