

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年8月25日星期日	气候	阴	气温			
监理人员动态:	孙刚、孙磊			材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	工人			光伏组件切割机 全部完成。			
施工机械动态:	吊车一台			网桥踏板全部割好			
施工部位进度情况	2#车间 14根电缆直埋敷设完成，绝缘测试完成 按照图纸设计要求，光缆远端敷设完成。 2#车间光缆组件吊装45组，立杆敷设完成。						
检查发现的问题	施工过程中发现，由于被压在光伏组件背板易造成背板划伤及组件龟裂。 组件吊装时，施工人员未佩戴安全帽。						
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行整改。						
协调内容或其他	参与协调施工人员：3人，管理人员1人。 全部生产文明施工的执行范围内。						
记录人	孙刚		总监签阅	刘俊			



扫描全能王 创建