

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区塘沽街道通海光-水现代(海光)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年04月22日 星期一	气温	18℃	风速	1.2m/s
监理单位动态:	4人	材料进场、更正图纸、会签变更。			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	装载机、挖掘机、吊车				
施工部位进度情况	安装光伏: 3#、3#、3#光伏支架安装、焊接。 敷设电缆并平坑。 材料: 光伏支架、光伏板。				
检查发现的问题	1. 电缆未做防护, 施工时造成电缆外皮破损。 2. 光伏板支架存在松动, 部分螺栓未拧紧。 3. 3#光伏支架安装在高低差。				
处理措施、意见、结果	对上海公司发出通知, 要求立即整改。 整改: 紧固螺栓, 更换光伏板。				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监审阅	李强		