


工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQTJ-04

工程名称	通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	综合楼	分部工程名称	建筑装饰装修
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	仲继华
执行标准	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013		
强制性条文内容		执行情况	相关资料
3.0.3 建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。无国家现行标准的,应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定:1 应有质量合格证明文件;2 应对型号、规格、外观等进行验收,对重要的材料或产品应抽样进行复检。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.10.11 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20;房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,其高度不应小于 200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于 C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固		已执行	检查记录编号: 01-03-03-01-01-001
5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
3.1.2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或实验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 1.4mm。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.12.4 铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.12.1 人员流动性大的公共场所,易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.12.2 建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃:1 七层及七层以上的建筑物外开窗;2 面积小于 1.5 m² 的窗玻璃或玻璃底边最终装修面小于 500mm 的落地窗;3 倾斜安装的铝合金窗。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
3.0.5 现场粘贴的外墙装饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘结强度进行检查。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
8.3.4 饰面砖粘结必须牢固。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
项目总工: 		总监理工程师: 	
2017 年 06 月 18 日		2017 年 06 月 18 日	