

盘、柜安装施工强制性条文执行检查表

编号: JSHJ-BSB-A-002

单位工程名称		嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54kWp 分布式光伏发电浙江宏嘉实业有限公司项目	
施工单位		浙江京禾电力工程技术有限公司	项目经理 倪建友
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-1972)			
1	第 2.0.9 条: 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 1、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全, 并动作可靠。		表 5B-20
项目部监理机构:		项目经理: 倪建友	
2017 年 7 月 26 日		2017 年 7 月 26 日	