

# 钢筋工程施工强制性条文检查记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL—TJ003

单位工程名称	淮安中恒 99MW 风电项目升压站工程		
分部工程名称	土建工程	分项工程名称	钢筋工程
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	土建专业监理工程师	高富海
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。	按规定抽取试件作力学性能检验，质量符合有关标准的规定	合格	试验报告和 标志规范
5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：	结构类型及抗震等级	合格	
1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25； 2 屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。 3、最大力下总伸长率不应小于 9%。	设计要求	合格	
5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。	抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值	合格	
《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016			
3.0.5 I 级、II 级、III 级接头的抗拉强度应符合表 3.0.5（见附表）的规定。	抗拉强度	合格	试验报告
	抗拉强度	合格	
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)			
1.0.4 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作	持证上岗	合格	法律、法规和 规范要求
3.0.8 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证	设计要求 钢筋、钢板 焊条、焊剂 实验结果	合格	见证取样和试验 报告，钢筋
4.1.4 在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条	/	/	/

件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。		合格	
<p>5.1.9 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋T形接头的拉伸试验结果评定如下。</p> <p>1 符合下列条件之一，评定为合格。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 3个试件均断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。</li> <li>② 2个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值；1个试件断于焊缝，或热影响区，脆性断裂，或延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。</li> </ul> <p>2 符合下列条件之一，评定为复验。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值；1个试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，或延性断裂，抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值。</li> <li>② 1个试件断于钢筋母材，延性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值；2个试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。</li> <li>③ 3个试件全部断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，抗拉强度均大于等于钢筋母材抗拉强度标准值。3复验时，应再切取6个试件。复验结果，当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值；或有3个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，均应判定该批接头为不合格品。</li> </ul> <p>4 凡不符合上述复验条件的检验批接头，均评为不合格品。</p> <p>5 当拉伸试验中，有试件断于钢筋母材，却呈脆性断裂；或者断于热影响区，呈延性断裂，其抗拉强度</p>			

<p>却小于钢筋母材抗拉强度标准值。 以上两种情况均属异常现象，应视该项试验无效，并检查钢筋的材质性能。</p>		<p>合格</p>	
<p>5.1.10 钢筋闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角度应符合表 5.1.10 的规定。 当试验结果，弯至 90°，有 2 个或 3 个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生破裂，应评定该批接头弯曲试验合格。 当有 2 个试件发生破裂，应进行复验。 当有 3 个试件发生破裂，则一次判定该批接头为不合格品。 复验时，应再加取 6 个试件。复验结果，当仅有 1~2 个试件发生破裂时，应评定该批接头为合格品。 注：当试件外侧横向裂纹宽度达到 0.5mm 时，应认定已经破裂。</p>	/	/	/
<p>施工单位质检员：<u>李昆明</u> 日 <u>2020 年 6月30日</u></p>		<p>专业监理工程师：<u>高富海</u> 日 <u>2020 年 6月30日</u></p>	

## 组合模板工程施工强制性条文检查记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-TJ004

单位工程名称	淮安中恒 99MW 风电项目升压站工程		
分部工程名称	事故油池	分项工程名称	模板工程
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	土建专业监理工程师	
强制性条文内容	检查要素	检查结论	相关资料
<b>《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018</b>			
5.3.1 大体积混凝土模板和支架应进行承载力、刚度和整体稳固性验算，并应根据大体积混凝土采用的养护方法进行保温构造设计。	/	/	/
<b>《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015</b>			
4.1.2 模板及支架应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力和刚度，并应保证其整体稳固性。	模板及其支架	合格	施工技术方案编号： HZSMD-SDJJ-ZYZDS-022 已编制《模板工程作业指导书》
	承载能力、刚度和稳定性计算	合格	
施工单位质检员： 	专业监理工程师： 		
年   月   日	年   月   日		

## 现浇混凝土工程施工强制性条文执行记录表

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL—TJ005

单位工程名称	淮安中恒 99MW 风电项目升压站工程		
分部工程名称	事故油池	分项工程名称	混凝土工程
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	土建专业监理工程师	高富海
强制性条文内容	检查要素	检查结论	相关资料
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
<p>7.2.1 水泥进场（厂）时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行复验，其结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 等的规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时，或快硬硅酸盐水泥超过一个月时，应进行复验并按复验结果使用。</p> <p>检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场（厂）的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样数量不应少于一次。</p> <p>检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。</p> <p>（说明）无论是预拌混凝土还是现场搅拌混凝土，水泥进场（厂）时，应根据产品合格证检查其品种、级别等，并有序存放，以免造成混料错批。强度、安定性等是水泥的重要性能指标，进场时应作复验，其质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 等的要求。质量证明文件包括产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告。</p>	<p>普通硅酸盐水泥 P.042.5 强度</p> <p>存放时间</p>	<p>合格</p> <p>合格</p>	<p>规范标准和设计图纸</p>

7. 4. 1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量：对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： 1 每拌制100盘不超过100m <sup>3</sup> 时，取样不得少于一次； 2 工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； 3 连浇筑超过1000m <sup>3</sup> 时，200m <sup>3</sup> 取样不得少于一次； 4 每一楼层取样不得少于一次； 5 每次取样应至少留置一组试件。 检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。	混凝土强度设计值 C30	合格	
	已留置 1 组标养、1 组同养试块	合格	
	混凝土抗压强度	合格	

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》 JGJ52-2006

1. 0. 3 对长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行碱活性检验。	砂、石应进行碱活性检验。	合格	试验报告和设计图纸、标准规范
3. 1. 10 砂中氯离子含量应符合下列规定： 1 对钢筋混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.06%（以干砂重的百分率计）； 2 对预应力混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.02%（以干砂重的百分率计）。	氯离子	合格	

《混凝土用水标准》 JGJ63-2006

3. 1. 7 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。	施工用水	合格	标准规范
----------------------------------	------	----	------

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

3. 1. 3 含有六价铬盐、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加剂，严禁用于饮用水工程中建成后与饮用水直接接触的混凝土。	DS-J2（缓凝剂）聚羧酸系高性能减水剂	合格	标准规范
3. 1. 4 含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂，严禁用于下列混凝土结构： 1、与镀锌钢材或铝铁相接触部位的混凝土结构 2、有外露钢筋预埋件而无防护措施的混凝土结构 3、使用直流电源的混凝土结构 4、距高压直流电源 100mm 以内的混凝土结构	混凝土配合比	合格	混凝土配合比标准
	DS-J2（缓凝剂）聚羧酸系高性能减水剂	合格	

3.1.5 含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂，严禁用于预应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构	DS-J2（缓凝剂）聚羧酸系高性能减水剂	合格	
3.1.6 含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂，严禁用于办公、居住等有人员活动的建筑工程	混凝土结构类型 DS-J2（缓凝剂）聚羧酸系高性能减水剂	合格	
3.1.7 含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和含亚硝酸盐的阻锈剂，严禁用于预应力混凝土结构。	外加剂品种 DS-J2（缓凝剂） 聚羧酸系高性能减水剂	合格	混凝土配合比标准
施工单位质检员：芦星明 2020年6月30日	专业监理工程师： 高富海 2020年6月30日		

## 断路器施工强制性条文检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位) 工程名称		升压站工程	分部(子分部)工 程名称	设备安装和调试
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	专业监理工程师	
序号	强制性条文规定		检查要素	检查结论
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB 50147-2010)				
1	4.4.1 在验收时，应进行下列检查： 4 断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示应正确；辅助开关动作正确可靠。		联动检查	
			分合闸动作检查	
			辅助开关动作	
2	5 密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件的要求，电气回路传动应正确。		报警值、闭锁值	
			电气传动	
3	6 六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合现行国家标准《电器装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150 及产品技术文件的规定。		气体压力	
			气体含水量	
			断路器气体检漏	
施工单位质检员:		专业监理工程师:		

## 电力变压器施工强制性条文检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位) 工程名称		升压站工程	分部(子分部)工程名称	设备安装和调试
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	专业监理工程师	
序号	强制性条文规定		检查要素	检查结论
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148—2010)				
1	4.1.3 变压器、电抗器在装卸和运输过程中，不应有严重冲击和振动。电压在 220KV 及以上且容量在 150MV·A 及以上的变压器和电压为 330KV 及以上的电抗器均应装设三维冲击记录仪。冲击允许值符合制造厂及合同的规定。	三维冲击记录仪	合格	标准和规范
2	4.1.7 充干燥气体运输的变压器、电抗器油箱内的气体压力应保持在 0.01MPa. 03MPa；干燥气体露点必须低于-40℃；每台变压器、电抗器必须配有可以随时补气的纯净、干燥气体瓶，始终保持变压器、电抗器内为正压力，并设有压力表进行监视。	干燥剂颜色外观检查	合格	检查记录
3	4.4.3 充氮的变压器、电抗器需吊罩检查时，必须让器身在空气中暴露 15min 以上，待氮气充分扩散后进行。	电抗器需吊罩检查	合格	检查记录
4	4.5.3 有下列情况之一时，应对变压器、电抗器进行器身检查：  变压器、电抗器运输和装卸过程中冲撞加速度出现大于 3g 或冲撞加速度监视装置出现异常情况时，应由建设、监理、施工、运输和制造厂等单位代表共同分析原因并出具正式报告。必须进行运输和装卸过程分析，明确	变压器、电抗器运输和装卸过程中冲撞加速度出现大于 3g 或冲撞加速度监视装置检查	合格	报告编号：

	相关责任，并确定进行现场器身检查或返厂进行检查和处理。		合格	
5	4.5.5 进行器身检查时必须符合以下规定：  1 凡雨、雪天，风力达 4 级以上，相对湿度 75%以上的天气，不得进行器身检查。  2 在没有排氮前，任何人不得进入油箱。当油箱内的含氧量未达到 18%以上时，人员不得进入。  3 在内检过程中，必须向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气，以保持含气量不得低于 18%，相对湿度不应大于 20%; 补充干燥空气的速度，应符合产品技术文件要求。	器身检查	合格	施工记录编号：
	气体浓度检查	合格		
	气体湿度检查	合格		
6	4.9.1 绝缘油必须按现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150 的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。	简化分析 耐压试验	合格	变压器油试验报告编号：
7	4.9.2 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。	混油试验	合格	混油试验报告编号：
8	4.9.6 在抽真空时，必须将不能承受真空下机械强度的附件与油箱隔离；对允许抽同样真空气度的部件，应同时抽真空；真空泵或真空机组应有防止或误操作而引起真空泵油倒灌的措施。	真空泵或真空机组现场旁站检查	合格	施工措施编号：
9	4.12.1 3 事故排油设施应完好，消防设施齐全。  5 变压器本体应两点接地。中性点接地引出后，应有两根接地引线与主接地网的不同干线连接，其规格应满足设计要求。  6 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的末屏	事故排油及消防设施本体检查 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时抽出端子接地	合格	通水试验记录： 消防设施检查记录： 安装记录编号：

	接地应符合产品技术文件的要求；电流互感器备用二次线圈端子应短接接地；套管顶部结构的接触及密封应符合产品技术文件的要求。	电流互感器备用 二次端子短接接 地	合格	
		套管顶部结构的 接触及密封	合格	
10	4. 12. 2 变压器、电抗器试运行时应按下列规定项目进行检查：  中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点必须接地。	中性点接地系统 检查	合格	安装记录编号：
11	5. 3. 1 砌体绝缘的互感器应检查气体或密度符合产品技术文件的要求，密封检查后方可对互感器充 SF <sub>6</sub> 。气体至额定压力，静置 24h 后进行 SF <sub>6</sub> 。气体含水量测量并合格。气体密度表、继电器必须经核对性检查合格。	气体至额定压力	合格	检查记录
12	5. 3. 6 互感器的下列各部位应可靠接地：  1 分级绝缘的电压互感器，其一次绕组的接地引出端子；电容式电压互感器的接地应符合产品技术文件要求。  2 电容型绝缘的电流互感器，其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。  3 互感器的外壳。  4 电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地。  5 倒装式电流互感器二次绕组的金属导管。  6 应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线	电压互感器 电流互感器 等设备接地点 检查	合格	安装记录标准规 范、设计图纸
施工单位质检员：王帅领		专业监理工程师：		
2020 年 11 月 10 日		2020 年 11 月 10 日		

### 电缆施工强制性条文检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位)工 程名称		升压站工程	分部(子分部)工程名称	
施工单位		常州正衡电力工程监理有限公司	电气专业监理 工程师	李冬明
序号	强制性条文规定		检查要素	检查结论
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB 50168—2018)				
1	5. 2.10 金属电缆支架、桥架及竖井全长均 必须有可靠的接地。		支架、桥架检 查	合格
2	8.0.1 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场 所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线 路，防火阻燃措施必须符合设计要求。			电缆支架(桥架) 验收记录编号：
			电缆密集场 所检查	合格
施工单位质检员: 王帅领		专业监理工程师:  李冬明  2020年8月3日		

## 变电站设备接地强制性条文检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位) 工程名称		升压站工程	分部(子分部)工程名称	全站接地装置
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	电气专业监理工程师	蒋文明
序号	强制性条文规定		检查要素	检查结论
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)				
1	3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接 地：  1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传 动装置。	电气设备的 金属外壳、 装置	合格	规范标准和图纸 设计
2	2 携带式或移动式用电器具的金属底座和 外壳。	携带式或移 动式用电器 具	合格	
3	3 箱式变电站的金属箱体。	金属箱体	合格	
4	4 互感器的二次绕组。	互感器	合格	
5	5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及 操作台的金属框架和底座。	保护用的屏 (柜、箱)	合格	
6	6 电力电缆的金属护层、接头盒。终端盒 和金属保护及二次电缆的屏蔽层。	金属保护及 二次电缆的 屏蔽层	合格	
7	7 电缆的桥架、支架和井架。	桥架、支架	合格	
8	8 变电站(换流站)构、支架。	站(换流站) 构、支架	合格	
9	9 装有架空地线或电气设备的电力线路杆 塔。	线路杆塔	合格	
10	10 配电装置的金属遮拦。	金属遮拦	合格	

11	11 电热设备的金属外壳。	金属外壳	合格	
12	4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。	金属软管、管道保温层	合格	
13	4.2.9 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个或两个以上需要接地的电气装置。	接地网相连接	合格	
施工单位质检员:王帅领		专业监理工程师: 韩大明		
2020 年 9月 15 日		2020年 9月 15 日		

表6.2.2 室内外接地网施工强制性条文执行检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位) 工程名称		升压站工程	分部(子分部)工程名称	全站接地装置
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	电气专业监理工程师	韩力明
序号	强制性条文规定		检查要素	检查结论
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)				
1	3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。	金属底座、框架	合格	规范标准和设计图纸
2	2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。	金属底座	合格	
3	3 箱式变电站的金属箱体。	金属箱体	合格	
4	4 互感器的二次绕组。		合格	
5	5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。	金属框架和底座	合格	
6	6 电力电缆的金属护层、接头盒。终端盒和金属保护及二次电缆的屏蔽层。	金属护层、接头盒	合格	
7	7 电缆的桥架、支架和井架。	支架和井架	合格	
8	8 变电站(换流站)构、支架。	构、支架	合格	
9	9 装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。	线路杆塔	合格	
10	10 配电装置的金属遮拦。	金属遮拦	合格	

11	11 电热设备的金属外壳。金属外壳	金属遮拦	合格	
12	4.2.9 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个或两个以上需要接地的电气装置。	接地的电气装置	合格	
施工单位质检员: 王仲领		专业监理工程师:		
		2020年9月3日		2020年9月3日

表6.3.2 接地线连接强制性条文执行检查表

工程名称	淮安中恒 99MW 风电项目		
单位(子单位) 工程名称	升压站工程	分部(子分部)工程名称	全站接地装置
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	电气专业监理工程师	
序号	强制性条文规定	检查要素	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)			
1	3.0.4 电气装置的下列金属部分,均必须接地: 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。	合格	规范标准和设计图纸

2	2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。	合格
3	3 箱式变电站的金属箱体。	合格
4	4 互感器的二次绕组。	合格
5	5 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台的金属框架和底座。	合格
6	6 电力电缆的金属护层、接头盒。终端盒和金属保护及二次电缆的屏蔽层。	合格
7	7 电缆的桥架、支架和井架。	合格
8	8 变电站（换流站）构、支架。	合格
9	9 装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。	合格
10	10 配电装置的金属遮拦。	合格
11	11 电热设备的金属外壳。	合格
12	4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。	合格
施工单位质检员: 王响领		专业监理工程师:
		郭永明
2020 年 1 月 2 日		2020 年 1 月 2 日

表6.4.2 电缆接地施工强制性条文执行检查表

工程名称		淮安中恒 99MW 风电项目			
单位(子单位) 工程名称		升压站工程	分部(子分部)工程 名称	全站接地装置	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	专业监理工程师		
序号	强制性条文规定		检查结论	相关资料	
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)					
1	3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 6 电力电缆的金属护层、接头盒。终端盒和金属保护及二次电缆的屏蔽层。		合格	规范标准和设计图纸	
2	7 电缆的桥架、支架和井架。		合格		
3	4.1.8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。		合格		
施工单位质检员: 王帆		专业监理工程师:			
		年 月 日			

# 强制性条文检查记录

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

单位工程名称		升压站工程		分部工程	电气安装工程	
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司		电气专业监理工程师		
施工单位		河南兴华电力设计有限公司		电气质检员	王帅领	
类 号	内 容	检查要素	措施和方法	检查结论	相关资料	
GB50147—2016《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》						
第 4.4.1 条	在验收时，应进行下列检查：  一、断路器及其操作机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确可靠。  二、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。  三、六氟化硫气体压力、泄溜率和含水量应符合规定；  四、接地良好。	35KV 断路器、GIS 开关。	认真审查施工单位的作业指导书符合实际情况，做好技术交底。在首件试点首先检查所用仪器设备合格，见证开关动作情况，压力，泄溜率、含水量在厂家规定允许范围之内，测试的接地电阻值符合设计要求	合格	设计图纸、规范要求和检测试验报告	
GB50148—2016《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》						
第 2.3.2 条	变压器施工，当含氧量未达到 18%以上时，人员不得进入。	环境检测	根据本场变压器安装规范人员不得进入变压器内	合格	气体检测分析数据	

第 2.7.1 条	绝缘油试验合格后方可注入变压器和电抗器内，不同牌号的绝缘油或同牌号的新与运行过的油混合使用前，必须做混合试验。	绝缘油	见证绝缘油取样，在阴雨、大风天气、湿度大于 70%时，不准取样，有试验完毕，检查试验报告是否合格	<i>合格</i>	规范和检测报告
第 2.10.2 条	变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下：  一、冷却装置及所有附件应无缺陷且无缺	设备投运前检查	施工单位工程报验完毕，监理组织业主、施工单位代表对变压器检查项目进行认真详细检查，检查无误	<i>合格</i>	设计图纸和相关规范
施工单位电气质检员: <i>王林海</i>		电气专业监理工程师:			
执行 时间: 2020 年 月 日		检查 时间: 2020 年 月 日			