

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：6 区

编号：006

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.2~19.6	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0.5~4.0	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.2~-0.7	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马付有

2017年2月10日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：7 区

编号：007

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.4	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.2~-0.6	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：



2017年2月18日

施工单位质量员：

马付刚

2017年2月18日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：8 区

编号：008

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.4~19.6	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.2~-0.8	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：

施工单位质量员：

2017年2月27日

2017年2月27日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
 部位：9 区

编号：009

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.6	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-2~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.3~-0.8	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马时局

2017年3月9日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：10 区

编号：010

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.2~19.5	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	1~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0.2~-0.7	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马付有

2017年3月12日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：11 区

编号：011

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.5	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.0	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	1~-0.7	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：



2017年3月20日

施工单位质量员：

吕付前

2017年3月20日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：12 区

编号：012

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.3~19.2	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.7	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马付南

2017年3月20日

2017年3月20日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：13 区

编号：013

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.3	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	1~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.0	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.5	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马付有

2017年4月1日

2017年4月1日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：14 区

编号：014

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量(组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.3~19.5	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	0~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-2~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.5	35	合格

验收结论：合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马伟有

2017年4月8日

2017年4月8日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：15 区

编号：015

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量 (组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.5~19.5	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	1~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-4.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.5	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：



2017年 4 月 17 日

施工单位质量员：

马付有

2017年 4 月 17 日

支架安装平行检查记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：016

部位：16区

类别	序号	检查项目	质量标准	单位	各测量点偏差范围	检查数量(组)	监理单位检查记录
主控项目	1	支架型号、规格（含镀锌层厚）	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	2	支架外观（支柱及横梁）	必须符合有关现行规范要求（相邻单列横梁平齐）	/	/	35	合格
	3	支架吊装位置和型号	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	4	杆顶铁和型钢横梁螺栓连接及焊接质量	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
	5	铁件及构件连接件防腐	必须符合设计要求	/	/	35	合格
	6	支架紧固件及齐套	必须符合设计要求及现行有关标准规定	/	/	35	合格
一般项目	1	支架安装角度	$19^{\circ} \pm 1^{\circ}$	度	18.6~19.3	35	合格
	2	螺孔中心距偏差	≤ 5	mm	1~4.5	35	合格
	3	横梁水平标高偏差	0~-5	mm	-1~-3.5	35	合格
	4	螺栓与型钢孔径配合偏差	+0.5~-1	mm	0~-0.5	35	合格

验收结论：

合格

专业监理工程师：



施工单位质量员：

马付有

2017年5月10日