

图纸会审专题例会会议纪要

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：ZHJL-TZHS-01

会议地点	监理部会议室	会议时间	2018 年 10 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王国富、严卫忠
会议议题	关于工程施工图纸会审等相关事宜		

业主方：

- 1、设计院出图设计方案受施工方影响较大；
- 2、设计院到目前为止还没有提供项目的相关描述，比如设计理念、设计步骤、电站配置、电站工作方式区分等。
- 3、特殊区域覆土层厚的地块，总包方要反馈给设计院，设计单位需重新优化设计。

总包方：

- 1、本次图纸会审是对现已出图的图纸进行会审。
- 1、工程施工过程中存在设计遗漏或者设计变更等信息时，可通过联系单（签字、盖章）形式发往现场，可作为施工依据，最终会在竣工图中完善。

监理方：

- 1、部分电缆预埋深度未标明。
- 2、自拌混凝土 C30 未标注配合比。
- 3、过路电缆预埋管深度未标注说明。
- 4、抗风力等级未标明。
- 5、接地焊接应做两面防腐。



注：后附会议签到表一份。



会议签到表

[illegible]

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: ZHJL-TZHSJLB-01

图纸名称: 1-2018-GFBW-07(03),2-2018-GFBW-07(01)		
序号	预 检 记 录	备 注
1	接地扁铁焊接未标注两面防腐	
2	电缆埋深未说明	
3	土层电缆深度无法埋深时, 需设计给出具体合理施工方案	
4	预埋电缆与管道比例未说明	
5	斜拉撑与地面高度未说明	
6	自拌混凝土 C30 自拌配合比未明确	
7	抗风力等级未标明	
参与人员签名:		
日期: _____年__月__日		

- 注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。

