标准化监理作业卡——电缆敷设

工程名称: 无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目 编号: GFDZJBK122-作业标准、方法及要点 熟悉设计图纸、规程规范,重点是《 光伏发电站施 厂规范》 数码照片采集要求 | 作业情况 | 备注 阶段 作业项目 (GB50794-2012) 《 光伏5 (GB/T50796-2012) 相关内容等。 光伏发电工程验收规范》 熟悉相关的监理依据 作 业 配备应用量具、仪器设备、照相机等等。 准备检测器具 前 相关人员参加、按规定着装,佩带安全帽。由专监交底。 人员组织及交底 核对 符合设计 型号规格 检 无凹瘪、损伤 观察 外观 查 500V 兆欧表测量 绝缘电阻 ≥1 ≥-20 耐寒护套控制电缆 橡皮绝缘聚氯乙烯 ≥-15 护套控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护 ≥0 境 套控制电缆 测温仪测量 温 Cl -40~+60 作 度 C2 -30~+60 业 光缆 -20~+60 C3 -5~+60 敷 C4≥500 电缆与 平行敷设 保温层 交叉敷设 ≥250 距离 用尺测量 电缆与导 150~200 管 层间 电缆与电 距离 $150 \sim 200$ 缆 ≥12 Φ 铠装电缆 电 用尺测量 ≥6Φ 非铠装电缆 缆

阶段		作业项目		作业标准、	方法及要点	数码照片采集要求	作业情况	备注
		弯 屏	版软电缆	≥6Φ		ALTIMITIKE A	/ IF IL 14 OL	ш 11.
		illi n	火电缆	≥8Φ	1		V	
		半 氟塑	料绝缘及	20.0000.000	1		_	
	îž	径 护套电缆		≥10Φ				
		光约	览 静态	≥15Φ	1			
1			动态	≥20 Φ			~	
		电缆与非保温热表面 距离		≥IM			✓	
		电缆排放		整齐、少交义、无扭绞	观察			
		电缆分层		符合设计	核对		✓ /	
		敷设记录		清晰、齐全	观察		V	
		铭牌标志		正确、齐全、清晰不 易脱落	核对、观察		✓	
		屏蔽电缆与一般电缆 分层		符合设计	核査		✓	
		与动力电缆距离		符合设计	观察		~	
		电缆排列		整齐			~	
		电缆拐弯弧度		排放一致				
			垂直敷设	每个支架上	观察		V .	
	1		水平敷设	首尾两端			V	
	整理	电缆卡固 定位置	在保护管 段	保护管前、后			V	
	固	足世且	在盘前	300~400				
1	定		在接线盒前	150~300			✓	
		电缆卡固	在端子排 前	150~300	用尺測量		✓	
		定位置	电缆拐弯 及分支	在拐弯(分支)处	观察		1	-

34 阶段	作业项目	作业标准、方法及要点	数码照片采集要求	作业情况	各注
	注: 中一电缆直径。		A. J.M./ I.A. A. A.	IF IL IA OL	B 1.1.
作业后	监理日志、工作注报、记录	总结每天的工作将现场的施工情况、监理工作情况记录下 来,出现向题及时向上级汇报。		V	

3、工作完成后本表由监理项目部保存。