

致：陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

事由：

施工图中部分内容需要甲方给予确认。

内容

- 1、招投标中配电室图纸与施工图不一致，施工图中增加了休息室、卫生间，是否按施工图增加此内容。
- 2、配电室没有电气图纸，现在土建施工需要确认是否预留 DN100 套管。
- 3、配电室没有电气施工图纸，关于配电室接地如何施工，请尽快回复。
- 4、配电室和卫生间的隔墙建议采用和室外隔墙相同材质材料进行格挡。
- 5、开挖时遇见雨水管，建议将雨水管围绕敷设后与原接口连接。
- 6、1#箱式变压器——2#箱式变压器；3#箱式变压器——4#箱式变压器；1/2 号箱式变压器~配电室；3/4 号箱式变压器~配电室，之间电缆无规格型号，需甲方尽快确认。

以上 6 项事宜需要甲方给以回复及确认。

项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.10.8.

致：陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司

事由：

电缆地沟两次下发图纸不相符，需明确图纸。

内容

设计院下发的第一次配电室电缆沟施工白图，和第二次下方的配电室电缆沟施工白图，两次图纸设计内容不相符，现造成配电室施工依据不准确。请甲方给予明确确认，现场施工时，依照那部施工白图为施工依据？

此项事宜需要监理、甲方给以回复及确认。

项目部（章）：

项目经理：

日 期：



工作联系单

工程名称: 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SJAZ-OST-lxd02

致: 陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司
中联西北工程设计研究院有限公司

事由:

施工图中汇集站标高的确认。

设计院发放的图纸中, 汇集站的标高和方位没有给予明确的尺寸。开工之前, 经业主、监理、设计院及我方现场共同勘探、协商, 达成一致意见, 经过甲方、监理、设计院三方共同认可, 确定汇集站±0 和方位具体尺寸。

±0 标高: 汇集站以东旧办公楼的散水±0 标高为准。

汇集站定位: 定位方向经欧舒特厂方现场指定方位为准。(后附说明图)

现就此事宜请业主、监理、设计院方给予回复确认。

项目部(章):

项目经理: 赵利军 项目部日期: 2017.10.17

注 本表一式 6 份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存 2 份, 施工项目部存 2 份。

工程名称：陕西欧舒特 5.5MW 屋面光伏电站项目

汇中检测

室内地面	10.3m	汇中站
------	-------	-----

新、散水
10.00m

汇中站



江中行公司



17.12.25
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

工作联系单

工程名称：陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SJAZ-OST-lxd03

致：
陕西国力光电能力有限公司
常州正衡电力工程监理有限公司
中联西北工程设计研究院有限公司

事由：汇集站钢柱底部砼浇筑事宜

内容：混凝土基础顶部与钢柱底板之间原设计为 C40 无收缩细石混凝土，现因施工使用方量过少，商混站无法供应。经项目部商议确定进行现场自拌 C40 细石混凝土，加微膨胀剂的方式进行浇筑，请设计院进行确认。

就此事宜请甲方、监理方共同协商，给予回复。

项目部（章）

项目经理：

日期：

注 本表一式 6 份，由施工项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 2 份，施工项目部存 2 份。