

安全隐患排查任务清单

检查单位：常州正衡		检查人员	陈付祥、王洪伟、王健	
检查时间：2019.06.10		检查地点	施工现场	
序号	单元	检查项目	检查标准	检查结果
1	防雨防洪	防洪防汛预案	是否符合生产现场实际需要	有
		防洪泵配备	数量和关键点是否配置到位	齐全
		防洪沙袋	数量和关键点是否配置到位	通道处无防洪沙袋
		备用电缆铁丝水龙带	是否齐全数量够用	充足
		应急队伍及演练	人员是否齐全满足需要 演练是否有计划和实施	目前未有
		室外变送器柜	是否有防雨罩，固定是否可靠。 柜门是否能够可靠关闭	可靠
		室外变压器	继电器是否有防雨罩	有

		雨水泵房	排水设备是否存在缺陷，是否能正常运行	良好
		高低压配电室	房顶是否有渗、漏雨点，门窗齐全。	良好
		电缆沟、排水沟道、排水井	室内外电缆沟是否封闭严密，是否与排水沟道隔离，排水沟道无杂物且通畅，排水井内无杂物。	良好
2	防雷电及大风	1、消防箱、灭火器完好情况	是否完好	完好
		设备仓顶	仓顶是否有杂物，接闪器、引下线是否完好，接地电阻是否合格。	完好
		2、接地电阻	是否按照规定测量接地电阻，接地电阻是否合格。	合格
		3、温度计	是否正常、标明上下限	完好
		4、安全设施台帐管理	记录台帐情况齐全完整，由专人负责	统一专人负责
3	防暑降温	电气设备	各温度测点良好，轴流风机是否足够	足够
		空调设备	各重要场所空调是否能正常投用。	良好
		饮品及药品	藿香正气水 咸菜等是否充足到位	已具备齐全
4	设备运行	设备冷却系统	是否整理或清扫、试验正常	良好
		室外设备防雨设施	配备是否可靠	可靠
	劳保	1、操作人员劳保穿戴	劳保穿戴齐全	齐全
		2、安全防护器具和器材	是否齐全到位	到位

5	穿戴	3、必须配戴的防护用品	根据要求佩戴必须的防护用品	已按要求佩戴
6	三 违 现 象	1、违章指挥	坚决杜绝违章指挥	无
		2、违章作业	制止他人违章、杜绝自己违章	无
		3、违反劳动纪律	班中不准饮酒、杜绝酒后上岗、 睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪 律现象	无
		4、违反公司规章制度	遵守公司安全管理制度	无
7	培 训 教 育	1、制定年度、月度培训计划	按公司要求制定可行的培训计划	
		2、按培训计划实施教育培训	培训材料、培训方式、培训时间 符合要求	
		3、员工对培训知识掌握情况	培训知识	
备注：				