

不符合项统计表

序号	不符合项 内容	事项/ 物项	整改部门 /负责人	整改 时间	核实 部门	备注
1	F栋屋面爬梯处彩钢瓦凹陷	物项	总包方	7月04日	监理	
2	光伏项目部无“五牌一图”	物项	总包方	7月04日	监理	
3	屋面无警示标识	物项	总包方	7月04日	监理	
4	上下爬梯未设置防坠设施	物项	总包方	7月04日	监理	
5	开工报审资料无“一人一档”	事项	总包方	7月04日	监理	
6	施工进度计划未细化	事项	总包方	7月04日	监理	



ZXSD-KSWDGF-A

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦光伏发电项目 整改回复单

编号: YRGF-SW-ZGHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方 (光伏项目部) 已接到新能源项目建设工程施工前质量督察报告后, 已按要求完成了 不符合项统计表 中所列整改内容, 现报上报, 请予以复查。
详细内容:

- 1、F 栋屋面爬梯处彩钢瓦凹陷
- 2、光伏项目部无 “五牌一图”
- 3、屋面无警示标识
- 4、上下爬梯未设置防坠设施
- 5、开工报审资料无 “一人一档”
- 6、施工进度计划未细化

附: 回复材料

承包单位 (章):

项目经理:

日

期:

2023.7.26

项目监理机构复查意见:

合格, 验收合格, 整改合格

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日

期:

2023.7.28

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设、施工单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份

1、F 栋屋面爬梯处彩钢瓦凹陷



2、光伏项目部无“五牌一图”



3、屋面无警示标识



4、上下爬梯未设置防坠设施



5、开工报审资料无“一人一档”

附件 5：外包项目人员信息登记表

编号：XXXX-2018-06/23

序号	姓名	性别	年龄	身份证号	工种	学历	健康状况	培训情况	考核成绩	考核日期	考核地点	考核人	考核单位	考核结果	备注	
																考核日期
23	李	男	5002	34119	工人	初中	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目经理审核意见： 姓名： 年月日： 审核日期： 审核地点： 审核人： 审核单位： 审核结果：

6、施工进度计划未细化

