

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MW 光伏发电站项目

编号: 001

文件名称	工程开工报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	缺少总施工进度计划	正在编制
02	缺少材料生产厂家的资质证明材料	已叫资料员报审
总监理工程师: <u>李全忠</u> 日期: 2016 年 2 月 24 日		项目经理: <u>杨红</u> 日期: 2016 年 2 月 25 日
监理复查意见	已收到施工进度计划、资质证明材料	
	总监理工程师: <u>李全忠</u> 日期: 2016 年 2 月 26 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 002

文件名称	软母线安装报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	资料编写不够严谨	正在编写
总监理工程师: <u>李全忠</u> 日期: 2016 年 5 月 2 日		项目经理: <u>杨志水</u> 日期: 2016 年 5 月 3 日
监理复查意见	整改合格, 同意报审	
	总监理工程师: <u>李全忠</u> 日期: 2016 年 5 月 4 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 003

文件名称	灌注桩基础机械钻孔通用安全技术交底	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
01	定位放线、打孔作业要把位置准确, 偏差不能大于设计要求,	已审核无误
02	要将该方案落实到现场施工人员上	已审核无误
总监理工程师: 李金忠 日期: 2016 年 3 月 10 日		项目经理: 杨子良 日期: 2016 年 3 月 11 日
监理复查意见	现场人员已交底 总监理工程师: 李金忠 日期: 2016 年 3 月 14 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 004

文件名称	特殊工种/特殊作用人员报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	作业人员不能冒名顶替, 现场施工员应落实	已落实
02	特殊作业人员应持证上岗	已落实
总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>10</u> 日		项目经理: <u>杨子林</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>11</u> 日
监理复查意见	上述问题已解决 总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>12</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 005

文件名称	工程材料/构配件/设备进场使用报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	混凝土石子大小不均匀, 请施工方联系混凝土搅拌站给以调整	已整改到位
总监理工程师: <u>李全忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>14</u> 日		项目经理: <u>杨之友</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>15</u> 日
监理复查意见	上述问题已解决 总监: <u>李全忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>3</u> 月 <u>16</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 006

文件名称	施工图报审	
送审单位	西安大唐电力设计研究院有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	缺少外线施工图、站前区设备基础图、电控楼设备基础图	图纸区报审
总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>16</u> 日		项目经理: <u>杨文平</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>15</u> 日
监理复查意见	已收到上述图纸	
	总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>22</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 007

文件名称	综合楼主体结构分部工程报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	综合楼地坪标高尽快落实, 保证工期进度。	设计院正在落实
总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>17</u> 日		项目经理: <u>杨文斌</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>16</u> 日
监理复查意见	请设计院尽快发出施工图 总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>14</u> 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 007

文件名称	防雷接地报审表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	现场接地焊接防腐工作一定要做好, 不能遗漏。	已落实专人负责
02	接地埋深度应符合设计要求	已落实专人负责
总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>5</u> 月 <u>10</u> 日		项目经理: <u>杨子林</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>5</u> 月 <u>11</u> 日
监理复查意见	上述问题已落实 总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>5</u> 月 <u>13</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。


2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目

编号: 008

文件名称	一般抹灰分项工程报验申请表	
送审单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	电控楼墙体抹灰平整度不够, 要求尽快找平。	已找平
总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: 2016 年 5 月 13 日		 项目经理: <u>杨计</u> 日期: 2016 年 5 月 14 日
监理复查意见	上述问题已解决 总监理工程师: <u>李金忠</u> 日期: 2016 年 5 月 20 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。