

## GFDZJBM03：文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称：绍兴君盛包装材料有限公司 911.68KWp 分布式光伏发电项目

编号：SXGN-WJSC-20160828

|                                              |                                                           |                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 文件名称                                         | 1、光伏电缆 2、玻璃钢格栅 3、接地扁铁 4、支架檩条 5、桥架 6、逆变器<br>7、混凝土          |                               |
| 送审单位                                         |                                                           |                               |
| 序号                                           | 监理项目部审查意见                                                 | 施工项目部反馈意见                     |
| 1                                            | 检测报告合格证齐全                                                 | 无                             |
| 2                                            | 合格证齐全                                                     | 无                             |
| 3                                            | 合格证齐全                                                     | 无                             |
| 4                                            | 检测报告合格证齐全                                                 | 无                             |
| 5                                            | 检测报告合格证齐全                                                 | 无                             |
| 6                                            | 合格证齐全                                                     | 无                             |
| 7                                            | 检测报告合格证齐全                                                 | 无                             |
| 总监理工程师：__李维军__<br>日 期：__2016__年__8__月__28__日 |                                                           | 项目经理：_____<br>日 期：____年__月__日 |
| 监理复查意见                                       | 无<br><br><br>总监理工程师：__李维军__<br>日 期：__2016__年__8__月__30__日 |                               |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

## GFDZJBM03：文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称：绍兴君盛包装材料有限公司 911.68KWp 分布式光伏发电项目

编号：SXGN-WJSC- 20160829

|                                                                                                                     |                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 文件名称                                                                                                                | 2、光伏连接器（MC4 接头） 2、夹具、压块导轨连接件 3、接地线 4、汇流箱<br>5、槽钢、钢筋 6、铜铝接线端子 7、电力电缆、控制电缆 |           |
| 送审单位                                                                                                                |                                                                          |           |
| 序号                                                                                                                  | 监理项目部审查意见                                                                | 施工项目部反馈意见 |
| 1                                                                                                                   | 合格证齐全                                                                    | 无         |
| 2                                                                                                                   | 导轨连接件合格证齐全                                                               | 无         |
| 3                                                                                                                   | 合格证齐全                                                                    | 无         |
| 4                                                                                                                   | 合格证出厂检测报告齐全                                                              | 无         |
| 5                                                                                                                   | 合格证齐全                                                                    | 无         |
| 6                                                                                                                   | 合格证齐全                                                                    | 无         |
| 7                                                                                                                   | 合格证出厂检测报告齐全                                                              | 无         |
| <div> <div> 总监理工程师：__李维军__<br/> 日期：__2016__年__8__月__27__日 </div> <div> 项目经理：_____<br/> 日期：____年__月__日 </div> </div> |                                                                          |           |
| 监理复查意见                                                                                                              | 无<br><br><br><div> 总监理工程师：__李维军__<br/> 日期：__2016__年__8__月__29__日 </div>  |           |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

## GFDZJBM03：文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称：绍兴君盛包装材料有限公司 911.68KWp 分布式光伏发电项目

编号：SXGN-WJSC- 20160918

|                                               |                                                            |                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 文件名称                                          | 3、设备合格证 2、箱变 3、接地线 4、桥架 5、电缆 6、桥架、夹具                       |                               |
| 送审单位                                          |                                                            |                               |
| 序号                                            | 监理项目部审查意见                                                  | 施工项目部反馈意见                     |
| 1                                             | 检测报告合格证齐全                                                  | 无                             |
| 2                                             | 检测报告合格证齐全                                                  | 无                             |
| 3                                             | 检测报告合格证齐全                                                  | 无                             |
| 4                                             | 合格证齐全                                                      | 无                             |
| 5                                             | 检测报告合格证齐全                                                  | 无                             |
| 6                                             | 合格证齐全                                                      | 无                             |
|                                               |                                                            |                               |
|                                               |                                                            |                               |
| 总监理工程师：__李维军__<br>日 期：__2016__年__09__月__18__日 |                                                            | 项目经理：_____<br>日 期：____年__月__日 |
| 监理复查意见                                        | 无<br><br><br>总监理工程师：__李维军__<br>日 期：__2016__年__09__月__20__日 |                               |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

### 文件审查记录表

工程名称：绍兴君盛包装材料有限公司 911.68KWp 分布式光伏发电项目

编号: SXGN-WJSC-20160926

|                                              |              |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 文件名称                                         |              | 1、施工组织设计  2、施工进度计划  3、施工冬季方案  4、临电方案  5、吊装施工方案<br>6、雨季施工方案  7、事故应急方案  8、安全文明施工方案      |  |                                     |  |  |  |
| 送审单位                                         |              |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| 序号                                           | 监理项目部审查意见    |                                                                                       |  | 施工项目部反馈意见                           |  |  |  |
| 1                                            | 经审查、内容完整合理可行 |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 2                                            | 经审查、可以保证并网要求 |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 3                                            | 经审查、内容完整合理可行 |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 4                                            | 经审查、合理可行     |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 5                                            | 经审查、合理可行     |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 6                                            | 经审查、内容完整合理可行 |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 7                                            | 经审查、应急可行     |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 8                                            | 经审查、方案可行     |                                                                                       |  | 无                                   |  |  |  |
| 总监理工程师：__李维军__<br>日    期：__2016__年_09_月_26_日 |              |                                                                                       |  | 项目经理：_____<br>日    期：_____年___月___日 |  |  |  |
| 监理复查意见                                       |              | 无 <div style="text-align: right;">总监理工程师：__李维军__<br/>日    期：__2016__年_09_月_28_日</div> |  |                                     |  |  |  |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。