

文件审查记录表

工程名称:

编号:

文件名称	(写文件全称) 施工组织设计	
送审单位	(文件编制单位) 江苏启安建设集团有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1.	编制内容与实际施工不符	整改完成
2.	项目名称错误,参建单位缺少	整改完成
总监理工程师: 张昭武	项目经理: 杨大强	
日期: 2016年9月4日	日期: 2016年9月4日	
监理复查意见	审核通过	
	总监理工程师: 张昭武	
	日期: 2016年9月4日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。