

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-001

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 35kV 配电装置部分与现场实际不符	已更正
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已更正
总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-002

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目质量通病防治措施	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	已整改
总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-003

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目施工强制性条文执行计划	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 文件过期	已更正
2	开工日期错误	已更正
3	强制性条文实施措施简单针对性差	已调整
总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-004

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目质量验收及评定范围划分表	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号混乱	已重新编号
2	文件内容中有 35kV 配电装置部分与现场实际不符	已更正
总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪亮</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-005

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目施工用电施工方案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	方案编制依据有误	已更正
总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小东</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-006

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已更正
总监理工程师： <u>卢洪良</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪良</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-007

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目脚手架按拆专项施工方案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全防护用品不足	已购置安全防护用品
总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-008

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目 35kV 高压开关柜施工方案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	未全员签字。	已补齐
2	未盖单位公章	已盖单位公章
总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小庆</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成。符合要求 总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：ZHXJ-009

文件名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目专项应急预案	
送审单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面项目部未落款盖章	已盖章
总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理： <u>张小平</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日
监理复查意见	修改完成，符合要求 总监理工程师： <u>卢洪彦</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日	