


文件审查记录表

工程名称: 定边公布井 P2 区 110kV 升压站建设工程

编号: 001

文件名称	项目管理实施规划 (施工组织设计)	
送审单位	陕西银泰建筑工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容不够完整, 缺少目录	按要求整改
2	缺少施工总进度计划	按要求整改
3	缺少施工现场总平面布置图	按要求整改
4	缺少施工工期具体时间节点	按要求整改
5	缺少现场管理人员组织机构网络图	按要求整改
6	缺脚手架安拆安全施工方案	按要求整改
7		
8		
9		
10		
总监理工程师: 梅波 日期: 2016 年 11 月 25 日		 项目经理: 杨成功 日期: 2016 年 11 月 25 日
监理复查意见	已按要求整改  总监理工程师: 梅波 日期: 年 月 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。