

文件审查记录表

工程名称: 定边公布井 P2 区 110kV 升压站建设工程

编号: 008

文件名称	施工现场应急救援预案	
送审单位	陕西银泰建筑工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	缺少施工项目部印章	按要求整改
2	缺少文件目录	按要求整改
3	现场应急救援网络图应对应各成员名单	按要求整改
4	缺坍塌事故应急救援应急措施	按要求整改
5	缺爆炸事故应急救援应急措施	按要求整改
6	缺少事故对应的应急演练计划	按要求整改
7	缺少紧急联络与救护体制	按要求整改
8	缺少应急资源准备措施	按要求整改
9	缺少现场交通应急救援路线图	按要求整改
10		
总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: 2016 年 11 月 28 日		 项目经理: <u>杨成</u> 日期: 2016 年 11 月 28 日
监理复查意见	已按要求整改  总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: 2016 年 11 月 30 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。