

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: 2016-02

文件名称	施工安全管理体系	
送审单位	四川锦龙电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	安全技术交底内容具体明确	安全技术交底内容已完善
2.	交底双方要明确书面签字盖章	交底双方已书面签字
总监理工程师:		
日期: 2016 年 11 月 28 日		项目经理: 李昭兴 日期: 2016 年 11 月 29 日
监理复查意见	同意按此体系组织实施。 总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2016 年 11 月 30 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。