

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—001

文件名称	(升压站建筑) 施工组织设计	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见:	施工项目部反馈意见
1.	目录无页码	已增加
2.	采用南方电网标准化模板应改为国网标准化模板，业主要求。	已整改
3.	总监理工程师名字错误	已整改
4.	77 页“结合泗县小梁 35kV 变电站工程特点”错误，与本工程不符。	已整改
5.	缺少编制依据	已增加
6.	缺少综合楼及配电楼的装饰装修	已增加
7.	1 页与 5 页同一部位底板标高不一样。	已整改
总监理工程师：纪现壮 日期：2017 年 01 月 05 日		项目经理：我金强 日期：2017 年 01 月 07 日
监理复查意见	符合本项工程施工要求。 总监理工程师：纪现壮 日期：2017 年 01 月 08 日	

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—001

文件名称	(升压站电气) 施工组织设计	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见:	施工项目部反馈意见
1.	5 页存在“风电建设工程”与光伏发电不符	已整改
2.	6 页工程量无接地变设备	已增加
3.	7 页建设单位错误	已整改
4.	施工组织机构无电气施工负责人	已增加
5.		
6.		
7.		
总监理工程师: <u>纪明水</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理: <u>成金强</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	符合本项目工程施工程序要求 总监理工程师: _____ 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—002

文件名称	(升压站电气) 强条执行计划	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见：	施工项目部反馈意见
8.	2 页有“北京聚合电力工程设计” 与本工程设计不符	已整改
9.	强条执行计划表有错误，无 SVG 变 压安装	已整改
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理： <u>成合强</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	符合本项目工程施工要求 总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—003

文件名称	(升压站电气) 应急预案	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见:	施工项目部反馈意见
15.	页码排版错误	已整改
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
总监理工程师: <u>纪现壮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理: <u>成金强</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	符合本项目工程施工要求	
	总监理工程师: <u>纪现壮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—004

文件名称	(升压站电气) 电气施工作业指导书	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见：	施工项目部反馈意见
22.	3 页“风电建设”错误，与本工程不符	已整改
23.	6 页建设单位错误	已整改
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理： <u>成富强</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	符合本项目工程施工要求。 总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM2—005

文件名称	(升压站电气) 施工质量验收及评定范围划分表	
送审单位	湖南湘中输变电建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见:	施工项目部反馈意见
29.	缺少 SVG 变压器系统安装单位工程	已增加
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
总监理工程师: <u>纪现壮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理: <u>武金强</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	符合本项目工程施工要求。 总监理工程师: <u>纪现壮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>02</u> 月 <u>19</u> 日	