

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦) 编号: 3

文件名称	1. 特殊工种/特殊作业人报审表 (写文件全称) 2. 突发事件现场处置方案报审表 3. 施工单位资质报审表	
送审单位	(文件编制单位) 邢台华兴电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	工程名称不对.	完成修改
2.	编号错误	重新编号
总监理工程师: 梅波 日期: 2017 年 2 月 26 日	项目经理: 高现峰 日期: 2017 年 02 月 27 日	
监理复查意见	复审合格 总监理工程师: 梅波 日期: 2017 年 2 月 27 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。