

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

编号: CZZH-JAYC-03

文件名称	配电室分项工程质量验收申请表	
送审单位	宁夏华建建筑有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工执行标准名称及编号错误应为 (Q/GDW1183-2012)	已整改.
2	检验批验收记录当中验收部位未按项目划分写	已按项目划分整改.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
总监理工程师:		
日期: 2017年3月16日	项目经理:	日期: 2017年3月12日
监理复查意见	经复查, 已整改. 总监理工程师:  日期: 2017年3月17日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。