

施工单位报审资料审查记录

淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目

2017 年 3 月 8 日

一、主要施工机械/工器具/安全用具报审表

- 1、缺 460 液压打桩机报审。

二、材料/构配件/设备报审表

- 1、缺桩尖材料报审。
- 2、所有数量清单缺外观质量，自检结果。
- 3、管桩材料报验数量清单内管桩型号不祥，数量应按“根”记。
- 4、管桩材料报验拟用部位不详。
- 5、工程材料中碳钢焊条进场数量清单检查人未签字。
- 6、光伏组件桩基施工方案中审批人签名错误。

三、主要测量计算器具/实验设备检验报审表

- 1、水准仪无仪器检定证书，且缺一台水准仪报验。
- 2、无 GPS 定位仪报审。

常州正衡电力工程监理有限公司

淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目项目监理部

2017 年 3 月 8 日

