

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 平武永盛光伏能源有限公司双连梁5.9MW分布式光伏电站(1-00)

文件名称	施工组织设计、专项施工方案的前期资料	
送审单位	五峰电力建设股份有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	字体、编号混乱	统一字体、编号
2.	盖章不全、模糊	补齐印章、模糊处模糊
3.	部分地方照搬未根据本工程的实际情况编制	根据现场实际情况重新编制
4.	应急预案无路线图	增加路线图
5.	施工组织设计无现场平面图	增加平面图
总监理工程师:	胡德林	项目经理: 陈德都
日期:	2017年4月5日	日期: 2017年4月7日
监理复查意见	已整改, 符合要求.	
	总监理工程师: 胡德林	
	日期: 2017年4月8日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。