

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 001

文件名称	光伏支架桩基施工方案; 施工管理措施; 施工应急预案; 特种作业人员报审; 绿色施工方案;	
送审单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	光伏支架桩基施工方案: 编制内容桩基直径 300mm 与图纸要求 250mm 不相符; 工作依据电子版图纸和 3 个定位桩未做相关图纸会审和相关交接手续; 模板的内径尺寸 300mm 与图纸要求尺寸 250mm 不符; 部分页面排版错误, 有错别字;	已按监理要求进行修改
2	施工管理措施: 相关管理人员资质未报审; 部分方案无编制依据; 治安保卫管理网络图组员名字重复; 部分页面排版错误, 有错别字;	已按监理要求进行修改
3	施工应急预案: 相关管理人员资质未报审; 部分页面排版错误, 有错别字;	已按监理要求进行修改
4	特种作业人员报审: 特种起重作业人员资格证书有效期模糊不清;	资质证书已重新复印
5	绿色施工方案: 编制内容 37KV 箱变、单晶硅组件、螺旋桩支架基础、电缆围栏等与图纸要求不符; 部分页面排版错误, 有错别字;	已按监理要求进行修改
	以下空白	
总监理工程师: <u>卢庆彦</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>04</u> 月 <u>24</u> 日		项目经理: <u>张国平</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>26</u> 日
监理复查意见	修改完善后并通审 总监理工程师: <u>卢庆彦</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>18</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。