

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-001

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已更新
总监理工程师： <u>纪明礼</u> 日期： 2017 年 4 月 20 日		项目经理： <u>张发现</u> 日期： 2017 年 4 月 21 日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪明礼</u> 日期： 2017 年 4 月 22 日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-002

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目质量通病防治措施	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	已整改
总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期：2017年4月12日		项目经理： <u>张发视</u> 日期：2017年4月13日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期：2017年4月22日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-003

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目施工强制性条文执行计划	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 文件过期	已更新
2	开工日期错误	已更正
3	强制性条文实施措施简单针对性差	已更新
总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期：2017年4月20日		项目经理： <u>张发强</u> 日期：2017年4月21日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪现壮</u> 日期：2017年4月22日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-004

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目质量验收及评定范围划分表	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号混乱	已整改
2	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
总监理工程师： <u>纪现北</u> 日期： 2017 年 4 月 5 日		项目经理： <u>张发强</u> 日期： 2017 年 4 月 6 日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪现北</u> 日期： 2017 年 4 月 7 日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-005

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目施工用电施工方案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	方案编制依据有误	已更正
总监理工程师：纪现礼 日期：2017年4月6日		项目经理：张发强 日期：2017年4月7日
监理复查意见	合格 总监理工程师：纪现礼 日期：2017年4月7日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-006

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已整改
总监理工程师： <u>纪现礼</u> 日期：2017年4月6日		项目经理： <u>张发强</u> 日期：2017年4月7日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪现礼</u> 日期：2017年4月7日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-007

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目脚手架按拆专项施工方案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全防护用品不足	已增加
总监理工程师：纪现北 日期：2017年3月28日		项目经理：张发强 日期：2017年3月29日
监理复查意见	合格 总监理工程师：纪现北 日期：2017年3月29日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-008

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目 10kV 高压开关柜施工方案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	未全员签字。	已补签
2	未盖单位公章	已加盖
总监理工程师： <u>纪现北</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>18</u> 日		项目经理： <u>张发现</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>纪现北</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>20</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：SDSY-ZHJL-009

文件名称	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目专项应急预案	
送审单位	大连秦能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面项目部未落款盖章。	已加盖
2	无编审批	已审批
总监理工程师：纪强松 日期：2017年3月23日		项目经理：张发强 日期：2017年3月24日
监理复查意见	合格 总监理工程师：纪强松 日期：2017年3月25日	