

GFDZJBM03：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：QDHY-WJSC-01

文件名称	施工总进度计划	
送审单位	山东军辉建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	支架安装阶段持续时间过长	压缩此段施工的时间
2	未体现并网后消缺时间	增减消缺项
3	未签字盖章	补齐签字盖章
要求贵单位项目部立即整改，5月1日之前完成。		已整改完成，请审核
总监理工程师：胡德林 日期：2017年04月30日		项目经理：周海峰 日期：2017年05月01日
监理复查意见	整改完成，符合要求。	
	总监理工程师：胡德林 日期：2017年05月01日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。