

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-001

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目箱逆变施工方案	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中报审公司名称字错误	已按要求整改
总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u>李民军</u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	按要求整改认真已反馈 总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月5日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-002

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目质量通病防治措施	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	开工日期与实际错误	已按合同整改
总监理工程师： <u>张明华</u> 日期： 2017 年 5 月 1 日		项目经理： <u>李民军</u> 日期： 2017 年 5 月 2 日
监理复查意见	已按合同 总监理工程师： <u>张明华</u> 日期： 2017 年 5 月 5 日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-003

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 施工强制性条文实施计划	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	目录无页码显示	已接要求整改
2	强制性条文实施措施简单针对性差	已接要求整改
总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u>李昆</u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	已阅合格 未发现其他问题 总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月5日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-004

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目支架组件安装施工方案	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	报审公司名称字错误	已按原图修改
2	内容编号排列混乱	已按原图修改
总监理工程师： <u> </u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u> </u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	整改完成，未发现其他错误 总监理工程师： <u> </u> 2017.5.5	



文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-005

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目工程测量器具报审表	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	检验报告模糊不清	按原要求重新打印
总监理工程师： <u>纪少华</u> 日期： 2017 年 5 月 1 日		项目经理： <u>李昆</u> 日期： 2017 年 5 月 2 日
监理复查意见	整改完成，未发现其他异常 总监理工程师： <u>纪少华</u> 日期： 2017 年 5 月 5 日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号：CZZH-DHGY-006

文件名称		山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目施工安全措施	
送审单位		山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1	封面开工日期错误		已重新更改开工日期
总监理工程师： <u>张明</u>		项目经理： <u>李强</u>	
日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>1</u> 日		日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>2</u> 日	
监理复查意见	整改书尚未发现其它错误		
	总监理工程师： <u>张明</u>		
	日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>5</u> 日		



文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-007

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目应急救援预案	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	预案范围中序号排列混乱	已重新排列
	应急通讯联系人员无具体名单	已按要求增添名单
总监理工程师： <u>张明</u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u>李强</u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	整改合格 总监理工程师： <u>张明</u> 日期：2017年5月5日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-008

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目工程控制网测量报审	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	防线测量施工日期未填写	已按要求填写日期
2	未盖单位公章	已重新盖章
总监理工程师： <u>张德胜</u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u>李峰</u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	按原要求整改。 总监理工程师： <u>张德胜</u> 日期：2017年5月5日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-009

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目隐蔽工程报审表	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工检查评定记录未填写	已按要求整改
2	基础钢筋规格型号未填写	已按要求整改
总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月1日		项目经理： <u>李强</u> 日期：2017年5月2日
监理复查意见	整改完成 未发现其他问题 总监理工程师： <u>张明华</u> 日期：2017年5月5日	

文件审查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目
编号：CZZH-DHGY-010

文件名称	山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目施工组织设计	
送审单位	山东福源设备安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	页码缺失错误	重新排版
2	附件内容不全（检查结果）	已添加勘察结果
总监理工程师： <u>张明</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>1</u> 日		项目经理： <u>李强</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>2</u> 日
监理复查意见	符合要求， 总监理工程师： <u>张明</u> 日期： <u>2017</u>年<u>5</u>月<u>5</u>日	