

GFDZJBM03：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目

编号：PHSM-WJSC- 20170503

文件名称	1、施工组织设计 2、施工进度计划 3、施工夏季方案 4、临电方案 5、吊装施工方案 6、雨季施工方案 7、事故应急方案 8、安全文明施工方案	
送审单位		
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查、内容完整合理可行	无
2	经审查、可以保证并网要求	无
3	经审查、内容完整合理可行	无
4	经审查、合理可行	无
5	经审查、合理可行	无
6	经审查、内容完整合理可行	无
7	经审查、应急可行	无
8	经审查、方案可行	无
总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__03__日		项目经理：_____ 日 期：____年__月__日
监理复查意见	无 总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__03__日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-WJSC- 20170521

文件名称		1、光伏电缆 2、玻璃钢格栅 3、接地扁铁 4、支架檩条 5、桥架 6、逆变器 7、混凝土							
送审单位									
序号	监理项目部审查意见				施工项目部反馈意见				
1	检测报告合格证齐全				无				
2	合格证齐全				无				
3	合格证齐全				无				
4	检测报告合格证齐全				无				
5	检测报告合格证齐全				无				
6	合格证齐全				无				
7	检测报告合格证齐全				无				
总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年_05_月_21_日					项目经理：_____ 日 期：_____年___月___日				
监理复查意见		无 总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年_5_月_21_日							

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目

编号：PHSM-WJSC- 20170525

文件名称	1、光伏连接器（MC4 接头） 2、夹具、压块导轨连接件 3、接地线 4、汇流箱 5、槽钢、钢筋 6、铜铝接线端子 7、电力电缆、控制电缆	
送审单位		
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	合格证齐全	无
2	导轨连接件合格证齐全	无
3	合格证齐全	无
4	合格证出厂检测报告齐全	无
5	合格证齐全	无
6	合格证齐全	无
7	合格证出厂检测报告齐全	无
总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__25__日		项目经理：_____ 日 期：____年__月__日
监理复查意见	无 总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__21__日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-WJSC- 20170527

文件名称		1、设备合格证 2、箱变 3、接地线 4、桥架 5、电缆6、桥架、夹具	
送审单位			
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	检测报告合格证齐全	无	
2	检测报告合格证齐全	无	
3	检测报告合格证齐全	无	
4	合格证齐全	无	
5	检测报告合格证齐全	无	
6	合格证齐全	无	
总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__27__日		项目经理：_____ 日 期：_____年___月___日	
监理复查意见	无 总监理工程师：__李维军__ 日 期：__2017__年__05__月__27__日		

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。