

## GFDZJBM03：文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZJL-WJSC-001

文件名称	开工报审资料	
送审单位	常州天合光伏发电系统有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	图纸会审报审表页边距不符合要求，记录表无记录	已整改
2	总包单位资质与单位资质报审表上公司名称不符合	已整改
3	报审文件工程名未能统一文件页边距，公司名称手写无效	已整改
4	报审文件无页码，不能体现文件完整性	已整改
5	报审表上建设单位应分两栏（扶贫办和鼎元公司）	已整改
6	人员资质报审无本人签字	已整改
7	无工程施工实施细则报审表	已整改
8	无一般施工方案报审表	已整改
9	无工程控制网测量报审表	已整改
10	无主要施工机械/工器具/安全用具报审表	已整改
11	无主要测量计量器具/试验设备检验报审表	已整改
总监理工程师： <u>董丽丽</u> 日期：2018年10月28日	项目经理： <u>杨海波</u> 日期：2018年10月28日	
监理复查意见 <u>无</u>	总监理工程师： <u>董丽丽</u> 日期：2018年10月29日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建