




GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目编号:

GFDZJBM03-002

文件名称	1.光伏组件进场报审表 (NRZZBS-XM-001), 2.叉车进场报审表 (NRZZBS-XM-002), 3.施工材料到货计划报审表 (NRZZBS-XM-003), 4.逆变器进场报审表 (NRZZBS-XM-004), 5.起重机进场报审表 (NRZZBS-XM-005), 6.光伏电缆进场报审表 (NRZZBS-XM-006), 7.商砼进场报审表 (NRZZBS-XM-007), 8.光伏支架进场报审表 (NRZZBS-XM-008), 9.高低压电缆进场报审表 (NRZZBS-XM-009), 10.高压柜进场报审表 (NRZZBS-XM-010), 11.通信柜进场报审表 (NRZZBS-XM-011), 12.汇流箱进场报审表 (NRZZBS-XM-012), 13.箱变进场报审表 (NRZZBS-XM-013), 14.镀锌扁铁进场报审表 (NRZZBS-XM-014), 15.主要施工机具报审表 (NRZZBS-XM-015)	
送审单位	南瑞电力设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
2.	年度检验报告过期, 需重新更换叉车	叉车更换, 资料齐全. 已补齐.
7	进场商砼数量清单未齐全	
总监理工程师: 	项目经理: 	
日期: 2017 年 11 月 5 日	日期: 2017 年 11 月 5 日	
监理复查意见	已更换, 补齐. 总监理工程师:  日期: 2017 年 11 月 6 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

