

文件审查记录表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号: 001

文件名称	1、单位资质报审表 2、施工组织设计报审表 3、工程材料、设备机械进场报审表 4、质量验收及评定项目划分报审表 5、临电方案报审表 6、现场应急预案报审表 7、人员资质报审 8、管理体系报审	
送审单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	部分文件编制、批准、审核未签字	按要求及时整改
2	部分文件盖章模糊	按要求及时整改
3	部分文件排版格式不统一	按要求及时整改
4	部分文件编号命名有误	按要求及时整改
总监理工程师: <u>赵占良</u> 日期: ____年__月__日		项目经理: <u>陈伟</u> 日期: ____年__月__日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: ____年__月__日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。