

文件审查记录表

工程名称: 江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: JXM2-004

文件名称	前期报审资料	
送审单位	宁波建工建乐工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	项目情况报审资料与现场不符	按要求整改
2	施工技术交底材料欠缺	..
3	强制性条文执行计划报审部分资料欠缺	..
4	一般施工方案报审资料欠缺	..
5	资质报审资料欠缺	..
总监理工程师: <u>任仲山</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日		项目经理: <u>王斌斌</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>25</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: _____年____月____日	