

文件审查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: FSFP-ZHJL-003

文件名称	1、工程材料/构配件/设备进场报审表 004 (电缆) 2、工程材料/构配件/设备进场报审表 005 (电缆) 3、工程材料/构配件/设备进场报审表 006 (光伏组件) 4、工程材料/构配件/设备进场报审表 007 (户内外冷缩电缆终端及附件) 5、工程材料/构配件/设备进场报审表 008 (消防设备)	
送审单位	中国电建集团河南工程公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查符合设计文件及规范要求	已审批
2	经审查符合设计文件及规范要求	已审批
3	经审查符合设计文件及规范要求	已审批
4	经审查符合设计文件及规范要求	已审批
5	经审查符合设计文件及规范要求	已审批
6		
7		
8		
总监理工程师: <u>苗平明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>01</u> 日		项目经理: <u>古建亮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>02</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>苗平明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>02</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。