

文件审查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: FSFP-ZHJL-012

文件名称	1、设备开箱检查申请表 001 2、设备开箱检查申请表 002 3、设备开箱检查申请表 003 4、设备开箱检查申请表 004 5、设备开箱检查申请表 005 6、设备开箱检查申请表 006	
送审单位	中国电建集团河南工程公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
2	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
3	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
4	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
5	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
6	设备具备开箱条件, 同意开箱检查	已审批
7		
8		
总监理工程师: <u>苏平明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>7</u> 日		项目经理: <u>古俊亮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>苏平明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。