

文件审查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: FSFP-ZHJL-013

文件名称	1、分项工程质量报审表 (编号: 010203) 3 区箱变地基与基础 2、分项工程质量报审表 (编号: 0102030101) 3、检验批工程质量报审表 (编号: 0102030101) 4、分项工程质量报审表 (编号: 0102030201) 5、检验批工程质量报审表 (编号: 0102030201) 6、检验批工程质量报审表 (编号: 0102030102)	
送审单位	中国电建集团河南工程公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查, 符合设计和规范要求	已审查
2	经审查, 符合设计和规范要求	已审查
3	经审查, 符合设计和规范要求	已审查
4	经审查, 土方工程验收质量合格	已审查
5	经审查, 土方工程验收质量合格	已审查
6	经审查, 土方回填工程验收质量合格	已审查
7		
8		
总监理工程师: <u>张明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>7</u> 日		项目经理: <u>王俊亮</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>张明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>8</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。