

文件审查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DF-WJSC-01

文件名称	1、《施工组织设计》2、《采购管理制度》3、《文明施工管理制度》4、《质量管理制度》5、《工程专项应急预案》6、《安全文明施工实施细则》7、《质量通病防治措施》8、《施工强制性条文执行计划》9、《绿色施工方案》	
送审单位	无锡天诚新能源发展有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容缺少	已补全
2	相关内容与本工程不符	已修改完成
3	部分文件缺少封面	已添加完成
总监理工程师： <u>刘士发</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日		项目经理： <u>杨信</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日
监理复查意见	已全部整改完成 总监理工程师： <u>刘士发</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>21</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DF-WJSC-02

文件名称	1、《电池组件安装施工方案》2、《电缆敷设施工方案》3、《设备安装施工方案》4、《变压器安装施工方案》5、《防雷接地敷设施工方案》	
送审单位	无锡天诚新能源发展有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	方案内容有错字漏字	已整改完成
2	施工方案部分内容不完整	已补全
总监理工程师： <u>刘士发</u> 日期：2017 年 11 月 2 日		项目经理： <u>杨信</u> 日期：2017 年 11 月 2 日
监理复查意见	已全部整改完成 总监理工程师： <u>刘士发</u> 日期：2017 年 11 月 2 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。