

文件审查记录表

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 编号: JXM2-JL-001

文件名称		项目管理实施计划/施工组织设计	
送审单位		中机国能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	主要工序施工流程图图号不符	整改完成	
2	无总平面布置图	整改完成	
3	杆塔数目不符	整改完成	
总监理工程师:  任仲峰 日期: 2017 年 11 月 22 日		项目经理:  邓明才 (一期10MWp) 日期: 2017 年 11 月 22 日	
监理复查意见 	已整改完成。 总监理工程师: 任仲峰 日期: 2017 年 11 月 22 日		

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。